



### **Intruções de Instalação do Software de programação do PLC XCPPRO**

- 1) Rode inicialmente o aplicativo dotnetfx clean up tool  
(Net Framework all versions).**
- 2) Rode o aplicativo dotnetfx.exe**
- 3) Instale o Aplicativo XCPPro3.1\_en**